



REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA  
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

**Número:** O/011/07/540<sup>a</sup>  
**Data:** 08/05/2014  
**Relator:** Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/011/2014 apresentado pelo Sr. Diretor de Operação, a Diretoria resolve **autorizar**:

- Objeto: a Contratação da prestação de serviços de adequação de segurança no poço de inspeção da unidade 1 da Usina Elevatória de Pedreira, com orçamento estimado de R\$ 36.151,95 (Trinta e Seis Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos) – base janeiro/2014, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, onerando o item financeiro: 02107, conta razão: 6161212415, centro financeiro: PEDREIRA e requisição: 10016597.

**CERTIFICO a aprovação da  
Presente Resolução de Diretoria**

.....  
**Pedro Eduardo Fernandes Brito**  
**Secretário das Reuniões de Diretoria**  
**08/05/2014**




## RELATÓRIO A DIRETORIA

**Número:** O/011/2014

**Data:** 08/05/2014

**Relator:** Genivaldo Maximiliano de Aguiar

|   |                                   |                                       |                                |               |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Proposta:</b> Contratação dos Serviços de Adequação de Segurança no Poço de Inspeção da Unidade 1 da Usina Elevatória de Pedreira - Conforme Especificação Técnica OM-EM-2838/13.  |                                   |                                       |                                |               |
| <b>Relatório:</b> Serviço de adequação de segurança nos três níveis de acesso ao poço de inspeção da unidade 1 da Usina Elevatória de Pedreira. O poço de inspeção possibilita o acesso às escotilhas da unidade, localizadas abaixo do rotor e também a válvula do "by-pass", que faz o esvaziamento da unidade para as manutenções preventivas e corretivas. Para facilitar a remoção de pessoas em caso de acidente ou mal súbito, as plataformas do poço de inspeção serão aumentadas e os suportes e grades metálicas substituídas por grades de piso de plástico reforçado com fibra de vidro. Essa adequação atenderá a NR-33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. |                                   |                                       |                                |               |
| <b>Justificativa:</b> A contratação desse serviço é necessária para possibilitar o resgate de pessoa acidentada do local citado, o que atualmente é impossível sem comprometer a segurança dos profissionais de operação e manutenção responsáveis pelas intervenções nos equipamentos localizados no poço de inspeção. Cabe ressaltar que tal contratação visa atender ao apontamento identificado por equipe de inspeção ambiental da CIPA EMAE, tratando-se de trabalho em espaço confinado.   |                                   |                                       |                                |               |
| <b>Prazo:</b> 60 (sessenta) dias  |                                   |                                       |                                |               |
| <b>Orçamento estimado – Base:</b> R\$ 36.151,95 (trinta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos) – base Janeiro/2014.   |                                   |                                       |                                |               |
| <b>Item Financeiro:</b><br>02107  | <b>Conta Razão:</b><br>6161212415 | <b>Centro Financeiro:</b><br>PEDREIRA | <b>Requisição:</b><br>10016597 | <b>Anexo:</b> |

  
**Genivaldo Maximiliano de Aguiar**

Diretor de Operação