

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/031/2014
Data: 26/06/2014
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Proposta 1: Aquisição e Aplicação de Resina Sintética para Recuperação Estrutural nas Palhetas Fixas do Pré-Distribuidor; Pista Inferior; Aro de Descarga e Tubo de Sucção da Unidade nº 6 da Usina Elevatória de Pedreira, conforme Especificação Técnica OM-ET-17.185/14 rev01.

Relatório: Após a desmontagem para manutenção programada da unidade foi observado um desgaste acentuado nas palhetas fixas do pré distribuidor; pista inferior; aro de descarga e tubo de sucção da turbina. Para a recuperação deverá ser efetuada a limpeza mecânica das regiões com desgaste e executar a recuperação estrutural por meio de polimentos sintéticos.

Justificativa: Para evitar o agravamento desses problemas e comprometer a disponibilidade da unidade de bombeamento, a contratação de empresa especializada nesses serviços se faz necessária para restaurar as condições operativas dos sistema.

Prazo: 20 (vinte) dias.


Orçamento– Base: R\$ 151.892,33. (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos) – Base: maio/2014.

Itens Financeiros: 01111 e 02103	Contas Razão: 6161111112 e 6161212304	Centro Financeiro: PEDREIRA	Requisição: 10017057	Anexos:
--	--	---------------------------------------	--------------------------------	----------------



Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor de Operação

Proposta 2: Aquisição de Chapa de Aço Inox AISI-316 para Confeção dos Anéis de Desgastes da Turbina da Unidade 6 UEP, conforme Especificação Técnica nº OM-ET 17.208-14.				
Relatório: Durante a manutenção planejada da unidade 06 da UEP, após a desmontagem foi observada a existência de trincas e desgaste acentuado nos anéis de desgaste da turbina. Para o reparo dos anéis de desgaste do rotor de turbina é necessária a aquisição de chapas de aço inoxidável série 316.				
Justificativa: Restauração das condições operacionais do rotor de turbina da referida unidade, garantindo assim a confiabilidade operacional.				
Prazo: 10 (dez) dias.				
Orçamento – Base: R\$ 72.882,50 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) – base: fev/2014				
Item Financeiro: 01111	Conta Razão: 6161111113	Centro Financeiro: PEDREIRA	Requisição: 10017041	Anexos:


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
 Diretor de Operação

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/031/06/547^a
Data: 26/06/2014
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/031/2014 apresentado pelo Sr. Diretor Genivaldo Maximiliano de Aguiar, a Diretoria resolve **autorizar**:

- Objeto 1: a Aquisição e Aplicação de Resina Sintética para Recuperação Estrutural nas Palhetas Fixas do Pré-Distribuidor; Pista Inferior; Aro de Descarga e Tubo de Sucção da Unidade nº 6 da Usina Elevatória de Pedreira, conforme Especificação Técnica OM-ET-17.185/14 rev01.
- Objeto 2: a Aquisição de Chapa de Aço Inox AISI-316 para Confeção dos Anéis de Desgastes da Turbina da Unidade 6 UEP, com orçamento de R\$ 72.882,50 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) – base: fev/2014, por 10 (dez) dias, item financeiro: 01111, conta razão: 6161111113, centro financeiro: PEDREIRA e requisição 10017041.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
26/06/2014