


REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/082/02/597^a
Data: 01/07/2015
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/081/2015 apresentado pelo Sr. Diretor de Operação, a Diretoria resolve **autorizar:**

- A contratação de serviços de substituição de cabos de cobre de 1000 mm² de saída de 11 KV das Unidades Geradoras nº3, 5 e 7 da Usina Externa – UHB, com fornecimento de materiais, pelo prazo de 04 (quatro) meses, com orçamento previsto de R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais) – base: abril/2015, onerando os itens financeiros: 01105 e 02190, contas razão: 1129601102 e 1129602101, centro financeiro: UHB-MANUTENÇÃO e requisição 10017247.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
01/07/2015

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/081/2015
Data: 01/07/2015
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Proposta: Contratação de Serviços de Substituição de Cabos de Cobre de 1000 mm² de Saída de 11 KV das Unidades Geradoras nº3, 5 e 7 da Usina Externa – UHB, com fornecimento de materiais, conforme Especificação Técnica nº OPH-ET-17.372-15.


Relatório: Os serviços consistem na substituição de cabos antigos, com isolamento papel/óleo e revestimento de chumbo, atualmente instalados, por cabos de cobre de 1000 mm² (4 cabos por fase + 1 cabo de neutro) no trecho de saída de 11KV dos geradores nº3, 5 e 7 até as conexões situadas no piso de excitação estática, na Seção Externa da Usina Henry Borden. Observa-se que os cabos que estão sendo utilizados apresentam pequenos vazamentos de óleo pelas muflas.

Justificativa: Manter a confiabilidade operacional das respectivas unidades geradoras

Prazo: 04 (quatro) meses

Orçamento– Base: R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais) – base: abril/2015.

Itens Financeiros: 01105 e 02190	Contas Razão: 1129601102 e 1129602101	Centro Financeiro: UHB-MANUTENÇÃO	Requisição: 10017247	Anexos:
--	--	---	--------------------------------	----------------


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor de Operação