

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/067/08/488^a
Data: 06/05/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Contratação de serviços de substituição, com fornecimento de parte dos materiais, de 3 (três) cabos com capa de chumbo por 3 (três) cabos de cobre de 1 x 95 mm² com revestimento plástico, do transformador nº 3 do Serviço da Estação até o disjuntor nº 34 da Usina Henry Borden.

Com base na exposição de motivos contida neste Relatório, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação dos serviços de substituição de 3 (três) cabos com revestimento de chumbo do transformador nº 3 do Serviço da Estação até o disjuntor nº 34 da Usina Henry Borden, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) base março/2013, pelo prazo de 02 (dois) meses, onerando o Item Financeiro 02107, Conta Razão 6161212415, Centro Financeiro H.BORDEN-MANUT, Requisição 10016460.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
06/05/2013

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: T/067/2013
Data: 06/05/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Contratação de serviços de substituição, com fornecimento de parte dos materiais, de 3 (três) cabos com capa de chumbo por 3 (três) cabos de cobre de 1 x 95 mm² com revestimento plástico, do transformador nº 3 do Serviço da Estação até o disjuntor nº 34 da Usina Henry Borden.

I. HISTÓRICO

O transformador nº 3 do Serviço da Estação está localizado no pátio de 88 kV da Usina Henry Borden, sendo responsável pela transformação da tensão de 11 kV da geração das Unidades 1 e 2 para 440 V na Usina Externa, alimentando desta maneira diversos sistemas auxiliares nessa tensão.

Os cabos que alimentam este circuito são muito antigos, com revestimento ainda em chumbo, os quais apresentaram defeito na isolação, condição que provocou um curto circuito no mesmo, isolando o transformador nº 3 da alimentação das barras de 440V.

Justificativa da Contratação:

A contratação dos serviços de substituição dos citados cabos faz-se necessária, pois os cabos atualmente em uso estão obsoletos e encontram-se sem condições de operação devido a um curto circuito ocorrido, devendo ser substituídos para o restabelecimento do circuito elétrico entre os dois equipamentos.

II. RELATÓRIO

Em síntese, será realizada a substituição dos cabos de alimentação, retirando-se os cabos antigos com revestimento de chumbo e instalando-se os cabos novos.

A substituição deverá ser contratada mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

O prazo contratual será de 02 (dois) meses.

O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) base março/2013.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a period.


III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a contratação dos serviços de substituição de 3 (três) cabos com revestimento de chumbo do transformador nº 3 do Serviço da Estação até o disjuntor nº 34 da Usina Henry Borden, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) base março/2013, pelo prazo de 02 (dois) meses, onerando o Item Financeiro 02107, Conta Razão 6161212415, Centro Financeiro H.BORDEN-MANUT, Requisição 10016460.



Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico



DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

USINA HENRY BORDEN

TOTAL (R\$)

abr/13

abr/13

TÍTULO: Prestação de serviços de substituição de 3 cabos do transformador n° 3 do Serviço da Estação

EMITIDO / REVISADO EM:
29/04/2013

RESPONSÁVEL:

2. meses

[illegible]