

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/105/04/502^a
Data: 02/08/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Autorização para a contratação dos serviços de recuperação dos conjuntos de pás diretrizes e cabeçotes das unidades nº 4 e nº 6 pertencentes à Usina Elevatória de Pedreira.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/105/2013, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação dos serviços de recuperação dos conjuntos de pás diretrizes e cabeçotes das Unidades nº 4 e nº 6 da UEP, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) elaborado na base abril/2013, pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, onerando o item orçamentário: 02107 em 2013 no valor de R\$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) e em 2014 no valor de R\$ 307.000,00 (trezentos e sete mil reais), conta razão: 6161212415, Centro Financeiro: OFICINAS.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
02/08/2013

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: T/105/2013

Data: 02/08/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para a contratação dos serviços de recuperação dos conjuntos de pás diretrizes e cabeçotes das unidades nº 4 e nº 6 pertencentes à Usina Elevatória de Pedreira.

I. HISTÓRICO

A Usina Elevatória de Pedreira (UEP) possui 8 (oito) unidades do tipo Francis, que primordialmente bombeiam as águas do Rio Pinheiros, realizando o controle de cheias durante o período chuvoso em São Paulo.

O controle da vazão de cada unidade é realizado por um conjunto de pás diretrizes que determinam o volume de água bombeada.

Devido a baixa qualidade da água do Rio Pinheiros e a característica de operação das pás-diretrizes, ocorrem desgastes, cavitações e excessivas vibrações em seus conjuntos, ocasionando perdas de rendimento e estanqueidade na partida, podendo até impedir seu funcionamento.

Justificativa da Contratação: A contratação dos serviços de recuperação dos conjuntos de pás diretrizes e cabeçotes das unidades nº 4 e nº 6 da UEP se faz necessária para restaurar as condições operativas originais dos conjuntos de pás diretrizes e cabeçotes, visando manter a disponibilidade e confiabilidade operacional das unidades de bombeamento.

II. RELATÓRIO

Em síntese, as atividades previstas para esta contratação são: a recuperação dos munhões das pás diretrizes e usinagem dos cabeçotes na dimensão das pás diretrizes das unidades nº 4 e nº 6 pertencentes à Usina Elevatória de Pedreira, conforme especificação técnica TS-ET-2793-13, sendo que todo o serviço será executado de acordo com as orientações e programação estipulada pela fiscalização da EMAE.

Os serviços deverão ser contratados mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

O prazo contratual será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.


O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) – Base abril/2013.



III. Conclusão

Face ao exposto, propõe-se a Diretoria:

- Autorizar a contratação dos serviços de recuperação dos conjuntos de pás diretrizes e cabeçotes das Unidades nº 4 e nº 6 da UEP, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) elaborado na base abril/2013, pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, onerando o item orçamentário: 02107 em 2013 no valor de R\$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) e em 2014 no valor de R\$ 307.000,00 (trezentos e sete mil reais), conta razão: 6161212415, Centro Financeiro: OFICINAS.



Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico

[illegible]

Q