

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/044/07/551^a
Data: 28/07/2014
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/044/2014 apresentado pelo Sr. Diretor de Operação, a Diretoria resolve **autorizar**:

- Objeto: a Aquisição de Reparos da válvula piloto e resistores de pré-inserção para disjuntores "ITE" de 230 kV, com orçamento estimado de R\$ 133.141,35 (cento e trinta e três mil, cento e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) – base: junho/2014, por 60 (sessenta) dias, item financeiro: 01111, conta razão: 6161111106, centro financeiro: H.BORDEN e Requisição 10017072.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**




.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
28/07/2014

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/044/2014
Data: 28/07/2014
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Proposta: Aquisição de Reparos da válvula piloto e resistores de pré-inserção para disjuntores "ITE" de 230 kV				
Relatório: Os materiais serão para utilizados nos disjuntores da marca "ITE" modelo 242 KM-31.5-20C de 230 kV, das unidades 11 a 15 da Usina Henry Borden e disjuntores da Interligação do banco 231.				
Justificativa: As peças em questão são consideradas impeditivas, uma vez que em caso de quebra, não temos sobressalentes para reposição o que impedirá os disjuntores e consequentemente a respectiva unidade geradora.				
Prazo: 60 (sessenta) dias.				
Orçamento – Base: R\$ 133.141,35 (cento e trinta e três mil, cento e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) – base: junho/2014				
Item Financeiros: 01111	Conta Razão: 6161111106	Centro Financeiro: H.BORDEN	Requisição: 10017072	Anexos:


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor de Operação