



REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/050/07/585^a
Data: 10/04/2015
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/050/2015 apresentado pelo Sr. Diretor de Operação, a Diretoria resolve:

- Autorizar a Aquisição de Aquisição de Componentes para o Sistema de Bielismo da Unidade nº 1 da U.E.P., pelo prazo de 30 (trinta) dias, com orçamento de R\$ 14.720,00 (catorze mil, setecentos e vinte reais) – base: fevereiro/2015, onerando o item financeiro: 01105, conta razão: 1129601102, centro financeiro: USINA_PEDREIRA e requisição 10017206.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
10/04/2015

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/050/2015
Data: 10/04/2015
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Proposta: Aquisição de Componentes para o Sistema de Bielismo da Unidade nº 1 da U.E.P. conforme Especificação Técnica OM-ET-17286-15.

Relatório: Para a manutenção da unidade nº 1 da Usina Elevatória de Pedreira, com desmontagem e reforma completa será necessária a substituição dos componentes do bielismo do sistema de regulação das pás diretrizes, tendo em vista a restauração das condições operacionais da unidade, pois as buchas e eixos em uso estão com folgas devido ao tempo de operação.


O bielismo é composto de 20 conjuntos de eixos concêntricos e porcas em aço inoxidável, 20 conjuntos de eixos excêntricos e porcas em aço inoxidável e 40 buchas em bronze SAE 62.

Justificativa: Restauração das condições operacionais do sistema de acionamento das pás diretrizes, garantindo assim a confiabilidade operacional da referida unidade.

Prazo: 30 (trinta) dias

Orçamento- Base: R\$ 14.720,00 (catorze mil, setecentos e vinte reais) – base: fevereiro/2015.

Item Financeiro: 01105	Conta Razão: 1129601102	Centro Financeiro: USINA PEDREIRA	Requisição: 10017206	Anexos:
----------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	----------------



Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor de Operação