



REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/005/05/623^a
Data: 13/01/2016
Relator: Jean Cesari Negri

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/005/2016 apresentado pelo Sr. Diretor Jean Cesari Negri, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Aquisição e Instalação de Forro Antichama para Utilização na Galeria de Controle da Usina Henry Borden – Seção Externa, alterando o valor da contratação de R\$ 61.145,46 (sessenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) – base: fevereiro/2015, itens financeiros: 01105 e 2109, contas razão: 1129602102 e 1129602101, centro financeiro: USINA_HBORDEN para: valor de contratação de R\$ 65.193,04 (sessenta e cinco mil, cento e noventa e três reais e quatro centavos) – base novembro de 2015, itens financeiros: 01113 e 02107, contas razão: 6161111117 e 6161212415, centro financeiro: HBORDEN-MANUT. O número da requisição e prazo não foram alterados.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**

.....
Paulo Sergio Silva
Secretário das Reuniões de Diretoria
13/01/2016



RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/005/2016
Data: 13/01/2016
Relator: Jean Cesari Negri

Proposta: Reti-Ratificação da Aquisição e Instalação de Forro Antichama para Utilização na Galeria de Controle da Usina Henry Borden – Seção Externa, conforme a Especificação Técnica ET- OMH-17348-15.

Relatório: Em 29/04/2015 foi aprovada em Reunião de Diretoria (O/061/04/588^a) a Aquisição e Instalação de Forro Antichama para Utilização na Galeria de Controle da Usina Henry Borden – Seção Externa onerando: itens financeiros: 01105 e 2109, contas razão: 1129602102 e 1129602101, centro financeiro: USINA_HBORDEN e com valor de R\$ 61.145,46 (sessenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) – base: fevereiro/2015. Em novembro de 2015 foi realizada atualização do orçamento, sendo obtivo o valor de R\$ 65.193,04 para a mesma aquisição. A requisição foi revisada passando a onerar: itens financeiros: 01113 e 02107, contas razão: 6161111117 e 6161212415, centro financeiro: HBORDEN-MANUT. Também foi atualizado o valor do orçamento base. A especificação técnica foi alterada, passando a ser a OMH 17458-15.

Justificativa: Adequação contábil da aquisição e orçamento.

Prazo: sem alteração de prazo.

Orçamento – Base: R\$ 65.193,04 (sessenta e cinco mil, cento e noventa e três reais e quatro centavos) – base novembro de 2015.

Itens Financeiro: 01113 e 02107	Contas Razão: 6161111117 e 6161212415	Centro Financeiro: HBORDEN- MANUT	Requisição: 10017216	Anexo: RD - O/061/04/588 ^a
---	--	--	--------------------------------	---

15/1/16

Jean Cesari Negri

Diretor de Operação e Planejamento



Anexo:



**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: O/061/04/588^a
Data: 29/04/2015
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/061/2015 apresentado pelo Sr. Diretor de Operação, a Diretoria resolve autorizar:

- a Aquisição e Instalação de Forro Antichama para Utilização na Galeria de Controle da Usina Henry Borden – Seção Externa, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com orçamento previsto de R\$ 61.145,46 (sessenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) – base: fevereiro/2015, onerando os itens financeiros: 01105 e 02190, contas razão: 1129601102 e 1129602101, centro financeiro: USINA_HBORDEN e requisição 10017216.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
29/04/2015



RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/061/2015
Data: 29/04/2015
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Proposta: Aquisição e Instalação de Forro Antichama para Utilização na Galeria de Controle da Usina Henry Borden – Seção Externa, conforme a Especificação Técnica ET- OMH-17354-15.


Relatório: No teto da Galeria de Controle da Usina Externa está instalado um forro do tipo Eucatex, o qual está em desacordo com a Norma do Corpo de Bombeiros, conforme o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), protocolo nº 118888-2/2014, onde foi apontada a irregularidade e solicitada a sua substituição.

Justificativa: Atendimento aos requisitos do Corpo de Bombeiros.

Prazo: 60 (sessenta) dias

Orçamento– Base: R\$ 61.145,46 (sessenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) – base: fevereiro/2015.

Itens	Contas Razão:	Centro	Requisição:	Anexos:
Financeiros: 01105 e 02190	1129601102 e 1129602101	Financeiro: USINA_HBORDEN	10017216	


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor de Operação