

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: A/096/04/561^a
Data: 03/10/2014
Relator: Paulo Roberto Fares

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº A/096/2014 apresentado pelo Sr. Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Contratação de Serviços de Apoio para Cumprimento de Mandado de Reintegração de Área situada na Avenida Mico Leão-Dourado, Parque Pedroso, no município de Santo André, com orçamento de R\$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) – Base: outubro/2014, pelo prazo de 05 (cinco) dias, item financeiro: 02103, conta razão: 6161212901, centro financeiro: CADASTRO e Requisição 10017123.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
03/10/2014

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: A/096/2014
Data: 03/10/2014
Relator: Paulo Roberto Fares

Proposta: Autorizar a Contratação de Serviços de Apoio para Cumprimento de Mandado de Reintegração de Área situada na Avenida Mico Leão-Dourado, Parque Pedroso, no município de Santo André.				
Relatório: Serão realizados os serviços de remoção de cerca e piso, bem com a destinação adequada de todo o material resultante, devendo ser apresentado ao final dos serviços o Certificado de Destinação Final de todo o material retirado, indicados nos RFT-8942.				
Justificativa: Cumprimento de mandado judicial de reintegração de posse de área				
Prazo: 05 (cinco) dias.				
Orçamento – Base: R\$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) – Base: outubro/2014				
Item Financeiro: 02103	Conta Razão: 6161212901	Centro Financeiro: CADASTRO	Requisição: 10017123	Anexos: RFT-8942



Paulo Roberto Fares

Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores



Data

02/10/14

Página

Página 1 de 5

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RFT- 8942

Objeto

Sistema	Área	Arquivo
Billings.	Reservatório Billings.	
Estrutura / Descrição		Código
Av. Mico Leão Dourado, s/ n.º - Borda do Campo - Santo André – SP - Ribeirão Pedroso.		

Objetivo

Motivo / Objetivo	Data / Período da Fiscalização
Atualização de informações com registro fotográfico.	01/10/14
Solicitante	Processo
Sra. Elizabeth – AAP.	1.185

Histórico / Premissas

Histórico

Conforme Processo AP n.º 1.185.

Documentos de Referência / Contratos

Descrição

—

Atividades

Descrição

Durante inspeção no endereço acima para acompanhar o Sr. Alexandre, da Empresa Construamb, visando análise da situação para orçar serviços de apoio à reintegração de posse da área EMAE, verificamos que no local o Sr. Evaristo, responsável pelas irregularidades, continua usando a área da EMAE depositando materiais usados de construções para o comércio e efetuou um cimentado de concreto impermeabilizando o solo em cima dos entulhos depositados, conforme registro fotográfico.

Fatos Relevantes

Descrição

—

Recomendações

Descrição

Segue para conhecimento, análise e encaminhar ao Departamento Jurídico.

Elaborado		Analisado / Revisado	
João Batista / Rodrigo.		Oswaldo	
Cargo	Registro	Cargo	Registro
Fiscal de Terras	-/-	Técnico em Edificações.	742



Data

02/10/14

Página

Página 2 de 5

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RFT- 8942

Posição Financeira / Depreciação

Descrição

-

Anexos: Fotografias / Desenhos / Documentos

Descrição

Quantidade

Fotos digitais

04

Foto croqui Google com vetorização de levantamento topográfico.

01

Elaborado

João Batista / Rodrigo.

Analisado / Revisado

Oswaldo

Cargo

Registro

Cargo

Registro

Fiscal de Terras

-/-

Técnico em
Edificações.

742

Fotografias



Foto 1

A direita da linha vermelha indica aproximadamente os limites da EMAE.



Foto 2

Foto mostra os entulhos depositados em área da EMAE.

Elaborado		Analisado / Revisado	
João Batista / Rodrigo.		Oswaldo	
Cargo	Registro	Cargo	Registro
Fiscal de Terras	-/-	Técnico em Edificações.	742




Foto 3

Foto mostra os entulhos depositados em área da EMAE.



Foto 4

Foto mostra os entulhos depositados em área da EMAE.

Elaborado		Analisado / Revisado	
João Batista / Rodrigo.		Oswaldo	
Cargo	Registro	Cargo	Registro
Fiscal de Terras	-/-	Técnico em Edificações.	742

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RFT - 8942



Foto croqui Google com vetorização de levantamento topográfico.
Foto mostra o local da ocorrência.

Elaborado		Analisado / Revisado	
João Batista / Rodrigo.		Oswaldo	
Cargo	Registro	Cargo	Registro
Fiscal de Terras	-/-	Técnico em Edificações.	742